

Rectificadora Automática Industrial

Descripción: Rectificadora Automática de superficies planas, diseñadas para la fabricación de placas, troques y moldes, con una rueda de arranque o un movimiento horizontal de la mesa magnética. Avances automáticos y manuales, fáciles de usar, este se utiliza luego que el objeto ha sido sometido se ha sometido a otras máquinas.

Nombre del equipo: Rectificadora Plana

marca/Fabricante: Universal

Página web:

<https://compraventamaquinasherramientas.com/maquinarias/maquina-industrial-rectificadora-superficies-planas-automatico.html>

Numero de contacto: [+57 320 385 3021](tel:+573203853021)

Correo: info@compraventamaquinasherramientas.com

Tipo de equipo: Maquinaria Industrial

Ubicación: Dg 53 sur # 60 D-64

Código del HS: 84602990 **Modelo:** MY820

Capacidad de Producción: 40PCS/Month



Dimensiones del equipo

Peso (Kg): 1300 kg

Dimensiones: 180 x 140 x 180 cm

Tamaño de la mesa: 600 x 300 mm

Recorrido de la mesa: 650 x 310 mm

Desplazamiento de la mesa: doble riel v

CONDICIONES AMBIENTALES

- Aire libre
- Que estén protegidas
- Luz
- Espacio libre a su alrededor

Evitar: ambientes salinos, químicos o vapores nocivos, radiación solar y otros agentes.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Velocidad de la piedra: 50 hz 1450 **Presión:** 4 mpa **Capacidad del tanque:** 100 l

Motor: 2200 w **Bomba refrigerante:** 40 w **Máxima escape:** 20 l/min

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Mc: movimiento de corte
- Carro transversal
- Cabezal portamuelas
- sólida bancada.
- muela de vaso.
- plato magnético.

Lubricación

Sistemas (s) de lubricación: Aceite. **Tipo(s) de lubricación:** Manual

Lubricante(s): Aceite

Refrigeración

refrigeración con filtro de papel

Bomba de refrigeración:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Revise que en el área de trabajo no se encuentren elementos externos.
- Comprobación del estado de herramientas.
- Limpiar las superficies de suciedad acumulada en la máquina.

PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD



OBSERVACIONES

- Engrasar con aceite todas las superficies, para eso utilizar aceite sin ácidos.
- Se coloca la fresa correspondiente en el husillo.