

# Fresadora Industrial Universal

**Descripción:** La **Tronzadora de disco en acero rápido**, para realizar cortes de tubería redondos, cuadrados y Perfiles más rápidos, limpios y a menos costos en muy buenas condiciones, trabaja en serie y su capacidad es de 90 y 45°. Ubicada para la venta en la ciudad de Bogotá

**Nombre del equipo:** Tronzadora optimum cs315 disco para metal

**marca/Fabricante:** Optimum

**Página web:**

<https://compraventamaquinasherramientas.com/maquinarias/maquina-industrial-tronzadora.html>

Numero de contacto: [+57 320 385 3021](tel:+573203853021)

Correo: [info@compraventamaquinasherramientas.com](mailto:info@compraventamaquinasherramientas.com)

**Tipo de equipo:** Maquinaria Industrial

**Ubicación:** Dg 53 sur # 60 D-64

**equipo:** NA No. Serie: NA Modelo: CS315



## Dimensiones del equipo

**Longitud [mm]:** 980

**Anchura [mm]:** 640

**Altura(mm):** 1650

**Peso (Kg):** 235 kg

**Diámetro de la hoja de sierra [mm]:** 315

**Dimensiones (l x an x al):** 560 x 902 x 1.765 mm

## CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura 5-35 °C
- Humedad rel. 5 - 80 %
- Luz
- Espacio libre a su alrededor.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- **Potencia del motor (2 etapas):** 1,5 - 0,75 kW / 400 V
- **Potencia bomba refrigeración:** 40 W
- **Velocidad del disco:** 19 / 38 m/min.

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Ajuste rápido del inglete
- Mango de grandes dimensiones
- Sistema de sujeción con 4 palancas
- bomba incorporada de 40 W
- Equipo de protección funcional y móvil

#### Lubricación

**Tipo(s) de lubricación:** Manual

**Lubricante(s):** Grasa

#### Refrigeración

**Sistemas(s) de refrigeración:** No Aplica Refrigerante(s): No Aplica

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Desconecte la sierra circular para metales en cuanto detecte una avería en los dispositivos de seguridad o cuando éstos estén desmontados.
- Tensión peligrosa incluso con el interruptor principal conectado. En los puntos identificados con el pictograma adyacente también puede existir tensión con el interruptor principal desconectado.
- Los medios de protección corporal sucios o incluso contaminados pueden provocar enfermedades. Limpie su equipo de protección individual tras cada uso y periódicamente una vez a la semana.

### PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD



### OBSERVACIONES

- Mientras sigas las instrucciones del manual de uso, disfrutarás de la máquina tanto su funcionamiento y el rendimiento.
- Compruebe la sierra circular para metales, como mínimo, una vez por turno. Informe inmediatamente al responsable sobre cualquier daño o defecto y modificación en el funcionamiento.

